



COMUNE DI COMO

Settore Reti Tecnologiche, Strade, Acque, Arredo Urbano

VERBALE DI SOMMA URGENZA

ALLAGAMENTI A SEGUITO EVENTI PIOVOSI DEI GIORNI

4-7 GIUGNO 2016

Piazzale Santa Teresa, piazza Cavour e via Borgovico

Nel corso della mattinata di sabato 4 giugno 2016, a seguito dell'evento piovoso di forte intensità che ha investito il territorio comunale, si registrava l'allagamento con sversamento di liquame nel piazzale Santa Teresa lato via Borgovico Est e la fuoriuscita di reflui fognari dal collettore comunale di piazza Cavour.

In merito all'allagamento del Piazzale Santa Teresa si rilevava che il fenomeno era da attribuire all'intasamento della tombinatura proveniente da via Nino Bixio che, nel punto interessato dall'allagamento, va a confluire in una sacca di ritenuta per poi proseguire verso viale Rosselli.

E' verosimile che la pressurizzazione della condotta abbia determinato la confluenza di acque meteoriche nella rete di nera provocando l'innalzamento dei livelli e la fuoriuscita dai chiusini d'ispezione dei reflui fognari.

Nella medesima giornata, si verificava la tracimazione di liquami dal collettore di nera di piazza Cavour, causando l'allagamento dell'area di fronte alla pasticceria Monti.

Stante la situazione di pericolo per la pubblica incolumità e considerate le ragioni di ordine igienico sanitario si disponeva l'intervento d'urgenza.

In entrambi i casi si procedeva con la pulizia della pavimentazione stradale dai residui fognari e, per piazzale Santa Teresa, anche allo spurgo delle reti di fognatura nera e tombinatura.

Analoga situazione si verificava il giorno 7 giugno con l'allagamento di un tratto di via Borgovico, all'altezza del civico 158 e di piazza Cavour.

Per dette operazioni si affidava l'incarico alla ditta Tajana Service S.a.s. di Como che si rendeva immediatamente disponibile con uomini e mezzi.

L'importo previsto delle opere è pari a € 1.000,00 oltre IVA

Quanto sopra si comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. del 16/04/2016 n. 50.

La liquidazione avverrà sulla base dei prezzi dell'appalto relativo ai lavori di manutenzione fognature e tombinature o, in mancanza, del listino prezzi opere edili della Camera di Commercio di Como, oppure direttamente dal mercato.

Como, 10 giugno 2016

ISTRUTTORE DIR. TECNICO
p.i.e. Stefano Galimberti

IL DIRIGENTE
ing. Pierantonio Lorini