

rilevo fotografico

degrado



PROSPETTO SUD - OVEST

- 3 - presenza patine biologiche
- 12 - lacune nei ripieghi dell'intonaco strotolato della zoccolatura
- 16 - portoncino ligneo marcescente

CAPPELLA n° 3

rilevo fotografico

degrado



PROSPETTO SUD - OVEST

- 2 - presenza croste nere
- 3 - presenza patine biologiche
- 4 - degrado del manto di copertura compresa piccola orditura con copiose infiltrazioni d'acqua all'interno
- 6 - rigonfiamento strati di finitura e di pitturazioni
- 12 - lacune nei ripieghi dell'intonaco strotolato della zoccolatura
- 14 - gronda, pluviali e copertine in rame asportate a seguito di furto, da ripristinare
- 15 - intonaco cementizio in fase di distacco
- 16 - portoncino ligneo marcescente



PROSPETTO NORD - EST

- 2 - presenza croste nere
- 3 - presenza patine biologiche
- 14 - gronda, pluviali e copertine in rame asportate a seguito di furto, da ripristinare



PROSPETTO NORD - EST

- 2 - presenza croste nere
- 3 - presenza patine biologiche
- 12 - lacune nei ripieghi dell'intonaco strotolato della zoccolatura
- 15 - intonaco cementizio in fase di distacco



PROSPETTO INTERNO

- 3 - presenza patine biologiche
- 6 - rigonfiamento strati di finitura e di pitturazioni
- 16 - portoncino ligneo marcescente




PROSPETTO NORD - EST

- 2 - presenza croste nere
- 3 - presenza patine biologiche
- 6 - rigonfiamento strati di finitura e di pitturazioni
- 15 - intonaco cementizio in fase di distacco



COMUNE DI COMO
SETTORE OPERE PUBBLICHE
Manutenzione Edilizia Comunale

CIMITERO VECCHIO DI
- Camnago Volta -



Interventi manutentivi nell'area a verde esterna al cimitero di Camnago Volta, risanamento intonaci di facciata manutenzione coperture e posa in opera di nuove lattonerie

Richiesta di Autorizzazione Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ai sensi del D.lgs 42/2004 art. 21 INTEGRAZIONE

RILEVO DELLO STATO DI DEGRADO DEGLI INTONACI E DEGLI ELEMENTI DI FINITURA DELLA CAPPELLA N° 3

I PROGETTISTI

L'Funzionario Tecnico arch. A. Robbiani

L'Istruttore Tecnico geom. P. Iodice

L'Istruttore Direttivo Tecnico geom. S. Cappellari

RF: -
SCALA:
DATA: aprile 2017
TAVOLA: 04